

16.02.2015

לכבוד
עזרא גרלה
עו"ד גלית עמרם

הנדון : הבהרת דרישות מכרז 6/2015 מתאריך 15.2.15
הנגשת מעליות

בהמשך למסמך דרישות שהוצאתי עבור הנגשת מעליות בבנייני הקמפוס מתאריך 9.11.14, בהמשך לסיור קבלנים מתאריך 12.2.15 ולמכתבו של מר גמרמן דב מחברת על רד מעליות, להלן תשובתי.

- א. המפרט שנכתב על ידי מציין את דרישות התקן להנגשת מעליות בבניין קיים ולא להזמנה של מעלית חדשה תקנית ונגישה.
- ב. מר גמרמן צירף תקן ישראלי כולל הקיים עבור מעליות ולא נתן הפניות ופירוט ספציפי של דרישה הכתובה שם ועל כן אינני יכולה להתייחס אל הפניות.
- ג. אפנה את תשומת ליבכם לדרוש בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) תשע"ב 2011, פרט משנה 9 העוסק במעליות :

מעלית:

"(1) עומקו של תא המעלית אינו קטן מ- 120 ס"מ, רוחבו אינו קטן מ- 100 ס"מ ורוחב המעבר החופשי בדלת אינו קטן מ- 70 ס"מ; מחוץ לתא המעלית, במפלס הכניסה הראשית לבניין ובמפלסי חניית תרכב שבו תא מעלית שממדין כאמור, רשומים על גבי שלט במקום בולט לעין...רוחב המעבר החופשי בדלת ועומק התא; **ראה דוח מעליות גודל**

מעלית נדרש

- (3) בדלתות המעלית ישנם אמצעי הגנה למניעת הילכדות או פגיעה מחוץ; **ראה דוח מעליות דרישות כלליות**
- (4) בתא מעלית שיש לה שלוש תחנות עצירה לפחות, ישנם -
- (א) מערכת כריזה המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית וחשירותים הצ' יבוריים העיקריים הניתנים באותה קומה; הכריזה מושמעת בבירור, באיטיות, ובעוצמה הנוחה לשמיעה למי שמצוי בתא המעלית; הכריזה היא לפחות בשפה רשמית הנפוצה במקום שבו פועלת המעלית; **ראה דוח מעליות דרישות כלליות**
- (ב) אות חוזתי לציון מספר הקומה שהגיעה אליה המעלית; **ראה דוח מעליות דרישות שילוט**
- (ג) על לחיצים בתא מעלית יחולו הוראות אלה: **ראה דוח מעליות לחיצים במעלית**
- (א) קווי האמצע של כל אחד מלחיצו הקומות והאזעקה בתא המעלית אינו עולה על 140 ס"מ מעל לרצפת תא המעלית;

(ב) כל מדע, הנוגע לזיהוי לחיצי המעלית מופיע על הלחץ או לצדו ...
(ג) לחץ קומת היציאה הוא בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחצים ;

(6) בתחנת עצירה, מחוץ למעלית -
(א) יחולו סעיפים 5.4.3.1 (הנוגע לאות שמע בתחנה , ראה דוח מעליות דרישות שילוט) עד 5.4.3.3 (הנוגע למערכת חיצונית של התא, פאנל חיצים מוארים, מעלה ומטה, המואר לפי הזמנת המעלית, וימוקם בגובה -1.80 מ' מפני ריצוף כולל אות שמע. סעיף זה הינו היחיד שלא נכלל בדוח מעליות) בת"י 2481 חלק 70;

.....

(7) היו בבניין קיים כמה מעליות סמוכות זו לזו המשרתות אותם מפלסים -
... (2) גובה הלחצים בתחנת עצירה המשרתת מעלית ... אינו עולה על 140 ס"מ; ראה דוח מעליות לחיצים במעליות המעליות מסומנת בסימן הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלות ... נדרש לפי דרישות הנגישות הכלליות שמיושמות במכללה."

- ד. בהתאם לכתוב מעלה, נא להתייחס אל הדוח המקורי בלבד ולא אל תקן ישראלי 2481 חלק 70. במידה ובכל זאת החסרתי משהו שעל פי הספק נדרש לשם השלמות הנגשת המעלית, נא להפנות אלי את הדרישה הספציפית.
- ה. בהתאם לסעיף ג' פסקה 6 מעלה, אכן החסרתי דרישה אחת בדוח הדרישות המקורי והיא הוספה של פאנל חיצים מואר מחוץ למעלית, וזאת במידה והנייל לא קיים כבר.

*נספח למסמך זה: דוח מעליות הנחיות יישום נגישות להתאמת מעליות קיימות, מתאריך 9.11.14

בברכה,
שרית גיטליס, אדריכלית
מורשת נגישות מבנים תשתיות וסביבה